
ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time



ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time


ADC
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
20
22
24
26
28
30
32
34
36
Time